

Vegghengt WC sampak rimless, Silent flush

86686.0



TEKNISKE DATA

Art nr.	86686.0
Sertifiserat til	EN 997, EN 33
Spesifikasjoner	Silent flush (Vortex Spylingsteknologi) rimless Skylling minst 4,5/3-l-skyll Laufen EasyFit 3.0 system forhåndsinstallert Sete og lokk med soft close og quick release 89186.3
Vikt	20,1 kg
Kompatibel med	Sete, artikkel nr. 89186.4 Sete og lokk, artikkel nr. 89186.2 Sete og lokk med soft close og quick release artikkel nr. 89186.3, 89896.6
Monteringstilbehør inkl.	Laufen EasyFit 3.0 system M12, artikkel nr. H890EF0000001 Støydempende sett, artikkel nr. 89269.8
Monteringstilbehør ekskl.	Festesett med skrue M12
Farger	se fargetabell

SPESIFIKASJONSTEKST


Vegghengt rimless toalett, silent flush Laufen-PRO X, sanitærkeramikk, for innbyggingsssystemer EN 997, EN 33, min. 4,5/3 l-skyll, dimensjoner 360 x 540 x 355 mm skjult vannlås, skjult montering Laufen EasyFit 3.0-system M12 forhåndsinstallert

Spesialfunksjon: rimless, silent flush (Vortex Spylingsteknologi), skjulte overflater som leder vannet er fullstendig glasert, vakuumtestet

Ytterligere alternativer / tilbehør: Overflatebehandling LCC (kun hvit), toalettsete 89186.4, toalettsete og lokk 89186.2, toalettsete og lokk med automatisk senking 89186.3, 89896.6

Bestillingsnr. 82086.0

TEKNISKE TEGNINGER / S 1 : 20





Rengjøringsveiledning

Porselen og møbler

- **Porselen**
- Til daglig rengjøring av alle synlige overflater, bruk kun en myk fuktig klut.
- Til vanskelige flekker anvendes vanlige rengjøringsmidler blandet med lunkent vann.
- Ved kalkavleiringer anbefales det å bruke et surt rengjøringsmiddel, for eksempel sitronsyre eller eddiksyre (eddik). Rengjøringsmiddel med PH-verdi 2-3.
- Unngå bruk av rengjøringsmidler på spyleknappene til toaletter. Disse er produsert i forkrommet plastmaterialet og kan sprekke/bli defekt ved bruk av sterke rengjøringsmidler. Bruk her en myk fuktig klut.
- Alle synlige overflater skal tørkes av med en tørr klut/håndkle.
- **Striper på baksiden av toalettet:**
 Stripene er forårsaket av kalk og skal rengjøres som nevnt ovenfor.
 To forskjellige problemer kan føre til dette.
 1 / Vannet siver ut av sisternen kontinuerlig på grunn av en defekt innløps- eller utløpsventil. Begge ventiler er tilgjengelige som reservedeler.
 2 / Stripene kan oppstå på grunn av det gjenværende vannet i spylesystemet over tid avgir kalkavleiringer i toalettskålen. Dette unngås ved vanlig vedlikehold og rengjøring med egnede rengjøringsmidler som beskrevet ovenfor.
 Disse stripene er ikke en produktfeil og er ikke reklamasjonsberettiget.
- **Møbler**
- Til daglig rengjøring av alle synlige overflater, bruk kun en myk fuktig klut.
- Alle synlige overflater skal tørkes av med en tørr klut/håndkle.

Laufen Norge AS, Kokstaddalen 5257 Kokstad

Tlf: 913 64 000,

firmapost@no.laufen.com

www.laufen.no